

**ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ЦЕНУ СИ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ
ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ!**

		ООО "АДС Лаб"	
вводится с 12.01.2015 г.		П Р А Й С – Л И С Т на выпускаемую продукцию	Цены указаны без НДС.
1. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ			
Автономные термогигрометры			
1.1	ИВА-6А	Термогигрометр с выносным преобразователем. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Возможность активировать функцию регистрации данных на карту microSD. С поверкой.	12650
1.2	ИВА-6А-Д	Термогигрометр с выносным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Возможность активировать функцию регистрации данных на карту microSD. С поверкой.	15675
1.3	ИВА-6А-КП	Термогигрометр с выносным преобразователем. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Регистрация данных на карту памяти microSD. Возможность считывания данных через USB-порт. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Поверка, карта microSD, ПО.	14300
1.4	ИВА-6А-КП-Д	Термогигрометр с выносным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Регистрация данных на карту microSD. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Возможность считывания данных через USB-порт. Поверка, карта microSD, ПО.	17490
1.5	ИВА-6Н	Термогигрометр со встроенным преобразователем. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Возможность активировать функцию регистрации данных на карту microSD. С поверкой.	12045
1.6	ИВА-6Н-Д	Термогигрометр со встроенным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Возможность активировать функцию регистрации данных на карту microSD. С поверкой.	15070
1.7	ИВА-6Н-КП	Термогигрометр со встроенным преобразователем. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Регистрация данных на карту памяти microSD. Возможность считывания данных через USB-порт. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Поверка, карта microSD, ПО.	13750
1.8	ИВА-6Н-КП-Д	Термогигрометр со встроенным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Регистрация данных на карту памяти microSD. Возможность считывания данных через USB-порт. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре. Поверка, карта microSD, ПО.	16775
1.9	ИВА-6АР	Термогигрометр с выносным (до 50 м) преобразователем ДВ2ТСМ. Исполнения преобразователей в разд.3. Постоянная индикация отн. влажности и температуры. Регистрация данных на карту памяти microSD. Возможность считывания данных через USB-порт. Звуковая индикация превышения верхних и нижних порогов по отн. влажности и температуре.. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б\080, кабель 4м, карта microSD, ПО, поверка.	16995
1.10	ИВА-6НШ	Термогигрометр с плоским зондом длиной 42 см для измерения равновесной влажности в стопе бумаги и картона. Поверка, футляр.	30976
Активация слота карты памяти microSD (функция регистрации результатов измерений) для термогигрометров ИВА-6А и ИВА-6Н с модификациями			
1.11	Код активации и инструкция по его установке высылаются Пользователю по электронной почте. Пользователь самостоятельно приобретает карту microSD и загружает программное обеспечение с сайта.		1430
1.12	Код активации, инструкция по его установке и программное обеспечение передаются Пользователю на карте microSD.		1760

Дополнительные принадлежности к автономным термогигрометрам и преобразователям			
1.13	Сумка	Для хранения и транспортировки термогигрометров ИВА-6А(Н)	250
1.14	Кронштейн	Для установки ИВА-6А(Н) и ИВА-6АР на стене.	380
1.15	Кабель КУ-2	Для подключения преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6Н при поверке.	280
1.16	Кабель mini USB-A	Для считывания накопленных на карте памяти данных через USB-порт и конфигурирования термогигрометра.	330
1.17	Кабель КИ-4	Для подключения преобразователей термогигрометров ИВА-6А(Н) к СОМ-порту ПК при юстировке. Сервисное ПО.	12000
1.18	Юстировочный комплекс 12-ти канальный	Для юстировки до 12 преобразователей термогигрометров ИВА-6А, ИВА-6Н. Сервисное ПО.	29900
1.19	Устройство чтения /записи карт памяти (кард-ридер)	Для считывания данных из карт памяти. USB-порт.	1100
1.20	Защитный колпачок ЗКФ-1	Фильтр из пористого фторопласта для защиты сенсоров от пыли и аэрозолей.	440
1.21	Кабель ШТЛ-2	Для подключения преобразователя ДВ2ТСМ к блоку индикации термогигрометра ИВА-6АР, цена за 1 м.	26
1.22	Переходная втулка	Для установки преобразователя ДВ2ТСМ (исп. А, Б и Г) и преобразователей термогигрометров ИВА-6А(Н) в образцовый генератор влажного газа "Родник-2" при юстировке и поверке.	1400
1.23	Кабель для юстировки ДВ2ТСМ	Для подключения преобразователя ДВ2ТСМ к ПК при юстировке и поверке, сервисное ПО.	12000
Техническое обслуживание			
1.24	ИВА-6А(Н), ИВА-6АР, ИВА-6НШ	Включает очистку сенсоров от загрязнений, юстировку и поверку по каналам влажности, температуры и атмосферного давления.	2900
1.25	ИВА-6А(Н)-Д		4100
1.26	ИВА-6НИ		3800
1.27	ИВА-6	Оформление протокола поверки (за один поверяемый параметр)	300
Стационарные термогигрометры в щитовом исполнении			
1.28	ИВА-6Б	Термогигрометр в щитовом исполнении для АЭС	по запросу
1.29	ИВА-6Б2	Термогигрометр в щитовом исполнении 72х72 мм, одновременная индикация влажности и температуры, до 4-х измерительных преобразователей ДВ2ТСМ. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б\080 - 1шт., кабель 4 м, с поверкой. См. доп. опции. Исполнения преобразователей в разделе 3.4-3.7.	20680
1.30	ИВА-6Б2-К	Термогигрометр для длительной работы в условиях высокой влажности (>85%RH) (в климатических термокамерах). Может комплектоваться преобразователем влажности и температуры ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК (до 4-х) или одним ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК и до 3-х преобразователей температуры ДВ2ТСМ-5Т-АК. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК - 1шт., кабель 4 м, с поверкой. См. доп. опции	43065
1.31	ИВА-6Б2-К-DIN	Блок индикации термогигрометра ИВА-6Б2 в исполнении на DIN-рейку, одновременная индикация влажности и температуры, до 16-х измерительных преобразователей ДВ2ТСМ. Два токовых 4-20 мА, один цифровой RS485 и два релейных выхода. Исполнения преобразователей в разделе 3.4-3.8.	14850

2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ И СЖАТОГО ВОЗДУХА			
2.1	ИВА-6Б2 + ДВ2ТСМ-1Т-4П-В	Гигрометр для измерения влажности технологических газов и сжатого воздуха (до -60°С _{т.и.}). Одновременная индикация влажности и температуры, автокалибровка, защита от воздействия высокой (>85%RH) влажности. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-1Т-4П-В 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), 2 релейных выхода, кабель 4 м, поверка.	39545
2.2	ИВА-6Б2 + ДВ2ТСМ-1Т-4П-В +ПДВ-3	Гигрометр для измерения влажности технологических газов и сжатого воздуха (до -60°С _{т.и.}) под давлением до 10 бар. Одновременная индикация влажности и температуры, автокалибровка, защита от воздействия высокой (>85%RH) влажности. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-1Т-4П-В 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), ПДВ-3 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), 2 релейных выхода, кабель 4 м, поверка.	50820
2.3	ИВА-6Б2 + ДВ2ТСМ-1Т-4П-В +ПДВ-4	Гигрометр для измерения влажности технологических газов и сжатого воздуха (до -60°С _{т.и.}) при атмосферном давлении. Одновременная индикация влажности и температуры, автокалибровка, защита от воздействия высокой (>85%RH) влажности. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-1Т-4П-В 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), ПДВ-4 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), 2 релейных выхода, кабель 4 м, поверка.	50820
2.4	ИВА-6Б2 + ДВ2ТСМ-1Т-4П-В +ПДВ-8	Гигрометр для измерения влажности технологических газов и сжатого воздуха (до -60°С _{т.и.}). Содержит датчик давления для приведения влажности к нормальным условиям. Одновременная индикация влажности и температуры, автокалибровка, защита от воздействия высокой (>85%RH) влажности. Базовая комплектация - ДВ2ТСМ-1Т-4П-В 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), ПДВ-8 1 шт. (до 4-х шт. по запросу), 2 релейных выхода, кабель 4 м, поверка.	66550
2.5	ИВА-8	Гигрометр в щитовом исполнении 72х72 мм, до 2 каналов измерения влажности, диапазон измерения -80...-20°С точки инея. Базовая комплектация - 1 канал влажности, 2 релейных выхода, поверка.	41690
2.6	ИВА-8 + ПДВ-3	Гигрометр с пробоотборным устройством ПДВ-3, поверка.	52635
2.7	ИВА-8 + ПДВ-4	Гигрометр с пробоотборным устройством ПДВ-4, поверка.	52635
2.8	ИВА-8 + ПДВ-5	Гигрометр с пробоотборным устройством ПДВ-5. Содержит датчик давления для приведения влажности к нормальным условиям, поверка.	68200
2.9	ИВА-10М	Автономный гигрометр с пробоотборным устройством для измерения влажности технологических газов и сжатого воздуха (до -60°С _{т.п.}), автокалибровка, Р _{вх.} до 10 бар, поверка.	84810
ДОПОЛНЕНИЯ И ОПЦИИ К ПРИБОРАМ ИВА-6Б, ИВА-6Б2, ИВА-8			
2.10	ДТР-СМ	Дополнительный канал измерения влажности для ИВА-8, с поверкой.	33000
2.11	ПДВ-3	Пробоотборное устройство, содержит фильтр 1 мкм и дроссель для установки расхода газа. Преобразователь находится при рабочем давлении до 10 бар.	11440
2.12	ПДВ-4	Пробоотборное устройство, содержит фильтр 1 мкм и дроссель для установки расхода газа. Преобразователь находится при атмосферном давлении.	11440
2.13	ПДВ-5, ПДВ-8	Пробоотборное устройство, содержит фильтр 1 мкм, дроссель для установки расхода газа и датчик давления для приведения влажности к нормальным условиям. Преобразователь находится при рабочем давлении до 10 бар.	26950
2.14	Фильтр гигрометра ИВА-10М	Предназначен для предотвращения попадания аэрозолей различного происхождения в газовую схему гигрометра ИВА-10М	8470
2.15	Выходы 0-5 мА	2 токовых выхода для ИВА-6Б, ИВА-6Б2, ИВА-6Б2-К Для ИВА-6Б, ИВА-6Б2, ИВА-6Б2-К протокол ModBus, ПО "SensNet"	2530
2.16	Выходы 4-20мА		
2.17	Выход RS232		
2.18	Выход RS485		2530
2.19	Кабель ШТЛ-2	Для подключения преобразователей ДВ2ТСМ (кроме исп. 4П) к блоку индикации гигрометров ИВА-6Б, ИВА-6Б2 , цена за 1 м.	26
2.20	Кабель ШТЛ-4	Для подключения преобразователей ДВ2ТСМ (исп. 4П, 5П, 5Т), ДТР к блоку индикации гигрометров ИВА-6Б, ИВА-6Б2-К, ИВА-8 , цена за 1 м.	
2.21	Кабель для юстировки ДВ2ТСМ	Подключение преобразователя ДВ2ТСМ (кроме исп. 4П, 5П) к ПК при юстировке и поверке, сервисное ПО.	13200
2.22	Кабель для юстировки ДТР-СМ	Подключение преобразователя ДТР-СМ к ПК при юстировке и поверке, сервисное ПО.	13200
2.23	Защитный колпачок ЗКФ-1	Колпачок-фильтр из пористого фторопласта для защиты от пыли и аэрозолей сенсоров преобразователей ДВ2 в исполнении А, АК, Б, ГМ	440
2.24	Защитный колпачок ЗКФ-2	Колпачок-фильтр из пористого фторопласта для защиты от пыли и аэрозолей сенсоров преобразователей ДТР и ДВ2ТСМ-4П в составе ПДВ. Фильтр в ПДВ-3 и ПДВ-4.	440
2.25	Блок питания 24В	Блок питания для термогигрометра ИВА-6Б2-К-DIN	2200

Техническое обслуживание			
2.26	ИВА-6Б(2) (кроме 4П и 5П)	Включает очистку сенсоров от загрязнений, юстировку и поверку, для ИВА-6Б2 и ИВА-8 цена за 1 канал	2900
2.27	ИВА-8		4000
2.28	ИВА-10 выпуска с 2012 г.		4900
2.29	ИВА-10 выпуска до 2012 г.		4000
2.30	ИВА-6Б с ДВ2ТСМ-1Т-4П-В		4000
2.32	ИВА-6Б2-К	Канал измерения влажности и температуры - юстировка, поверка	3800
		Канал измерения температуры - юстировка, поверка	1000

3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВ2				
3.1	ДВ2ТС	Цифровой выходной сигнал по интерфейсу RS-485, параллельное подключение до 248 преобразователей, поверка.	ДВ2ТС-1Т-1П-А\080*	12980
3.2			ДВ2ТС-1Т-1П-В	15015
3.3			ДВ2ТС-4Т-1П-ГМ\250**	16225
3.4	ДВ2ТСМ	Цифровой выходной сигнал по двухпроводному интерфейсу µForLAN для приборов ИВА-6, поверка.	ДВ2ТСМ-1Т-1П-А\080*	12705
3.5			ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б\080*	11770
3.6			ДВ2ТСМ-1Т-1П-В	14410
3.7			ДВ2ТСМ-4Т-1П-ГМ\250**	15730
3.8			ДВ2ТСМ-1Т-4П-В	34980
3.9	ДВ2ТТ20	Два токовых выхода 4-20 мА, поверка	ДВ2ТТ20-1Т-1П-А\250*	15015
3.10			ДВ2ТТ20-1Т-1П-Г\080*	13915
3.11			ДВ2ТТ20-4Т-1П-Г\250**	17875
3.12			ДВ2ТТ20-1Т-4П-Г	37290
3.13	ДВ2М	Частотный выходной сигнал, только канал влажности (с поверкой).	ДВ2М-1П-Б/080	5610 (7425)
3.14	ДВ2ТСМ-5Т-АК	Дополнительный канал температуры для ИВА-6Б2-К, диапазон измерений (-40 ... +60)°С, поверка.	ДВ2ТСМ-5Т-АК	8690
3.15	ДВ2ТС-5Т-АК	Цифровой выходной сигнал по интерфейсу RS-485, диапазон измерений (-50... +180) °С, параллельное подключение до 248 преобразователей, поверка.	ДВ2ТС-5Т-АК	8690
3.16	ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК	Преобразователь предназначен для длительной работы в условиях повышенной влажности, поверка	ДВ2ТСМ-5Т-5П-АК ДВ2ТС-5Т-5П-АК	34265
Дополнения и опции к измерительным преобразователям влажности и температуры				
3.17	2Т	Диапазон измерения температуры -20...60°С		300
3.18	3Т	Диапазон измерения температуры -40...60°С		500
3.19	2П	Основная абсолютная погрешность измерения влажности ±1%RH. Поставка после согласования условий эксплуатации		9100
3.20	Защитный экран	Для защиты ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК от осадков и солнечной радиации		8500
3.21	*- увеличение длины ДВ2ТС(М) исп. А, Б и ДВ2ТТ20 исп. А	Длина зонда 250 мм		800
		Длина зонда 500 мм		900
		Длина зонда 1000 мм		1100
3.22	*- увеличение длины ДВ2ТС(М) исп. ГМ и ДВ2ТТ20 исп. ГМ	Длина зонда 500 мм		550
		Длина зонда 1000 мм		1100



адрес: г. Иркутск, ул. Радужный мкр., 121, оф. 20
тел./факс: 8 (3952) 707-890; 730-890; 737-890.
www.baikallab.ru; e-mail: info@albk.ru

Мы команда профессионалов. Мы работаем с лучшими производителями и поставщиками оборудования. Обращаясь к нам, вы получаете эффективные решения и наиболее выгодные условия, а также экономите свое время.

3.23	Защитный колпачок ЗКФ-1	Колпачок-фильтр из пористого фторопласта для защиты сенсоров от пыли и аэрозолей	440
3.24	Кабель для юстировки ДВ2ТСМ	Подключение ДВ2ТСМ (кроме исп. 4П, 5П) к ПК при юстировке и поверке, сервисное ПО	12000
3.25	Втулка переходная	Для установки преобразователей исп. А, Б и ГМ в генератор влажного газа "Родник-2" при юстировке и поверке	1400
3.26	Кабель ШТЛ-2	Для подключения ДВ2ТСМ (кроме исп. 4П) к блоку индикации гигрометров ИВА-6Б, ИВА-6Б2 , цена за 1 м.	26
3.27	Кабель ШТЛ-4	Для подключения ДВ2ТСМ (исп. 4П,5П,5Т), ДТР к блоку индикации гигрометров ИВА-6Б, ИВА-6Б2-К, ИВА-8 , цена за 1 м.	33
3.28	Установочный комплект	Для преобразователя ДВ2ТС-А. Включает кабель с разъемом, подключенный к преобразователю и монтажную коробку.	600

Техническое обслуживание			
3.29	ДВ2Т (кроме 4П и 5П)	Включает очистку сенсоров от загрязнений, юстировку и поверку	2900
3.30	ДВ2ТТ20-4П-Г		4000
3.31	ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК		3800
3.32	ДВ2ТС-5Т-АК		1000
3.33	ДВ2М		2000
4. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ			
4.1	ДВ2ТС	Исполнения преобразователей влажности и температуры по п. 3.1-3.3	
4.2	ИПДД-С-100 (250)	Преобразователь малых перепадов давления, диапазон измерения ±100Па (±250Па), выход RS485 с протоколом ModBus, ЖК индикация.	12650
4.3	Модуль аналогового ввода МAB-ТТ	Предназначен для подключения преобразователей с токовыми выходами 4-20мА к сети RS485/ModBus, поверка.	6270
4.4	Модуль аналогового ввода МAB-ТС	Предназначен для подключения термопреобразователей сопротивления со стандартными НСХ или индивидуальными СХ к сети RS485/ModBus, поверка.	6270
4.5	Контроллер сети MODBUS ИВА-128	Подключение и просмотр до 255 каналов по интерфейсу RS-485 (ModBus), установка порогов, хранение результатов 512 тыс. измерений в памяти, карта памяти micro-SD, выходы RS232(485), USB на ПК, сервисное ПО "SensNet" типа "клиент-сервер", встроенный резервный источник питания.	53240
4.6	Блок питания 12В	Блок питания для преобразователей ДВ2ТС в исполнении А, АК, ГМ	2200
4.7	Преобразователь интерфейса USB-RS485, RS232-RS485	Адаптер сети ModBus для ПК (внешний), сервисное ПО "SensNet" кол-во устройств в сети до 32 шт. (возможно увеличение кол-ва), общая длина соединения до 1200 м.	8800
4.8	Преобразователь интерфейса RS485 ModBus RTU-ASCII	Преобразователь запросов сети ModBus с текстовым протоколом ASCII в бинарный формат RTU.	6050